



# **ИНСТРУКЦИЯ**

## **ПО ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ТОПКЕ ПЕЧЕЙ (КАМИНОВ)**

### **1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

- 1.1 К топке печей допускаются лица в возрасте не моложе 18 лет, ознакомленные с правилами топки печей (каминов) и настоящей инструкцией.
- 1.2 Очищать дымоходы и печи от сажи необходимо перед началом и в течение отопительного сезона не реже:
- 1 раза в два месяца для отопительных печей
  - 1 раза в месяц для кухонных плит и кипятильников
- 1.3 На чердаках все дымовые трубы и стены, в которых проходят дымовые каналы, должны быть побелены.
- 1.4 Топливо (уголь, торф, дрова, опилки, и др.) следует хранить в специально приспособленных для этого помещениях или на специально выделенных площадках, расположенных не ближе 8 м от сгораемых конструкций зданий и строений.
- 1.5 Топка печей должна прекращаться не менее чем за 2 часа до отхода ко сну, или покидания помещения на длительный срок.
- 1.6 При неисправности в работе печи следует затушить огонь в топке и принять меры по устранению неисправности.
- 1.7 Перед началом отопительного сезона печь (камин) должны быть тщательно проверены и отремонтированы. Запрещается эксплуатировать неисправные печи и отопительные устройства.
- 1.8 Истопник обязан соблюдать правила пожарной безопасности, знать места расположения первичных средств пожаротушения.

### **2. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ**

- 2.1 Проверить наличие у топочных отверстий на деревянном полу предтопочных металлических листов размером 50х70 см.
- 2.2 Открыть заслонки дымоходов и убедиться в наличии тяги.

### **3. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ**

- 3.1 Не поручать присмотр за топящимися печами детям и посторонним лицам.
- 3.2 Для предотвращения отравления угарным газом задвижки дымоходов закрывать только после того, как дрова прогорят полностью.
- 3.3 Следить за тем, чтобы печи не были перекалены. При установленном в трубе термометре. Рекомендуемая температура исходящих газов в трубе должна находиться в диапазоне от 160С до 250С. Температура выше 250С считается перетопом и приводит к растрескиванию печи (швы, кирпич), и резкому снижению КПД печи. В печах, где не установлен термометр, для устранения перетопки, печь необходимо топить сухими дровами. Не более 2-х закладок и не более 2-х с половиной часов. Следующая топка не ранее, чем через 4-5 часов, после полного прогорания дров в предыдущей топке.
- 3.4 Рекомендовано устанавливать на лицевую сторону печи (камина) датчик угарного газа ДГ-3-У (ПОЛИСЕРВИС). Датчик должен быть установлен выше топочной дверки.

### **4. ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ПЕЧНОГО ОТОПЛЕНИЯ ЗАПРЕЩАЕТСЯ:**

- 4.1 Склаживать топливо непосредственно перед топочным отверстием печей.
- 4.2 Применять для розжига печей бензин, керосин, дизельное топливо и другие, легковоспламеняющиеся и горючие жидкости.
- 4.3 Оставлять топящиеся печи без надзора.
- 4.4 Сушить и складировать на печах дрова, одежду и другие сгораемые предметы.
- 4.5 Топить углем, коксом или газом печи, не предназначенные для этих видов топлива.
- 4.6 Применять для топки дрова, длина которых превышает размер топливника, топить печи при открытых дверцах.
- 4.7 Топить печи при наличии в дымовых трубах, стенах, где проходят дымоходы, отверстий и трещин.
- 4.8 Использовать вентиляционные каналы в качестве дымоходов.
- 4.9 Высыпать вблизи строений непогашенные золу и угли. Их следует залить водой и удалить в специально отведенное безопасное место.

### **5. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ В АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ**

- 5.1 При возникновении пожара немедленно сообщить о пожаре в ближайшую пожарную часть и приступить к тушению очага возгорания с помощью первичных средств пожаротушения.
- 5.2 При получении травмы немедленно оказать первую помощь пострадавшему, при необходимости отправить пострадавшего в ближайшее лечебное учреждение.

### **6. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПО ОКОНЧАНИЮ РАБОТЫ**

- 6.1 Убедиться в полном прогорании топлива, углей в топке печи и закрыть задвижки дымоходов.
- 6.2 По окончании топки, выгрести золу и угли из топки в металлический ящик с крышкой на ножках и вынести в специально отведенное место. Не выбрасывать золу и угли возле строений и заборов.